

Mitteilung

Störung an einer Fortluftmessstelle der Entsorgungsbetriebe

Am 02.09.2024 wurde um ca. 03:00 Uhr eine Störung der Fortluftmessstelle des Gebäudes 536 in den Entsorgungsbetrieben signalisiert. Die Systemfunktion konnte durch einen Neustart wiederhergestellt werden und die Fortluftmessstelle stand nach einer Stunde wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Während des Störungszeitraums fand kein Betrieb in den zugehörigen Teilbetriebsstätten statt.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.