

Mitteilung

Funktionsstörung an einem Übernahmewagen

Am 17.03.2026 wurde im HWL Anbau Süd der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) festgestellt, dass der Abschirmcontainerübernahmewagen der Fassaussschleuse nicht angefahren werden konnte. Die Schleusarbeiten wurden eingestellt.

Die Fachtechnik wurde mit der technischen Klärung beauftragt.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.