

Mitteilung

Funktionsstörung an einer Absperrklappe

Am 28.05.2026 um 15:30 Uhr fuhr im Lager für radioaktive Abfälle der Entsorgungsbetriebe im Zuge einer Kontrolle von Zuluftventilatoren die Lüftungsanlage geplant herunter. Hier wurde festgestellt, dass eine Absperrklappe in Offen-Stellung verblieb. Als Ursache konnte ein defektes Magnetventil festgestellt werden. Dies wurde am 02.06.2026 gegen Ersatz getauscht und die Funktion der Absperrklappe in einer außerordentlichen Prüfung bestätigt.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.