

Mitteilung

Defekte Dichtung eines Tores

Am 24. März 2026 wurde festgestellt, dass an einem Schiebetor zwischen zwei Lagergebäuden in den Entsorgungsbetrieben (L563 und L566) die Dichtung defekt ist. Dadurch entsprachen die Drücke im Gebäude nicht mehr den Sollwerten. Die Unterdruckhaltung im Gebäude und damit der sichere Einschluss waren jederzeit gewährleistet. Der sichere Verschluss der Gebäude war ebenfalls jederzeit gewährleistet.

Der Austausch der Dichtung wurde beauftragt. Bis zum Austausch finden keine Schleusvorgänge zwischen den beiden Lagergebäuden statt.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.