

Mitteilung

Defekt an einem Gebläse eines Raumluftüberwachungssystems

In den Entsorgungsbetrieben der KTE wurde in einem im Rückbau befindlichen Gebäude am 25. Oktober 2019 im Rahmen von Routinearbeiten ein Gebläsedefekt festgestellt. Das Gebläse ist Teil eines Raumluftüberwachungssystems.

Die betroffenen Räume wurden vorsorglich für den freien Zugang gesperrt. Zutritt ist nur mit Atemschutzmaske gestattet. Das defekte Gebläse wird durch ein neues ersetzt. In der Zwischenzeit kann im Bedarfsfall ein mobiles Raumluftüberwachungssystem eingesetzt werden.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 6. November 2019