

## Mitteilung

# Kurzzeitiger Ausfall eines Überwachungsgerätes

Am 26. Juli 2019 kam es in der Fortluftüberwachung des im Rückbau befindlichen Mehrzweckforschungsreaktors MZFR gegen Mitternacht zu einem kurzzeitigen Ausfall des Sammelgerätes für Tritium und Kohlenstoff-14. Dies wurde durch eine Störmeldung signalisiert. Zum Zeitpunkt des Geräteausfalls fanden keine Arbeiten im MZFR statt.

Ursache für den Ausfall war das Ansprechen einer Sicherung. Nachdem der Sicherungsautomat wieder betätigt wurde, konnte der Normalzustand wieder hergestellt werden.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der Anlage, das Personal und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 7. August 2019