Wir setzen Maßstäbe. Mit Sicherheit.



Mitteilung

Funktionsstörung an einer Fassausschleuse

Am 18.06.2025 sollte ein Abfallfass mit einer Fassausschleuse in der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) gehandhabt werden. Beim Verdeckeln ging die Anlage in Störung. Die Arbeiten wurden unterbrochen, bis einzelne Endlagenschalter wieder gängig gemacht waren. Seitdem läuft die Fassausschleuse wieder im Normalbetrieb.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.